



①全景写真【北側より】



②全景写真【南側より】



①全景写真【東側より】



②全景写真【西側より】



①新庁舎
赤瓦マスブロック工事施工中。西面塗装準備。



②複合施設
赤瓦マスブロック工事施工中。塗装前養生中。



①新庁舎
屋上階-左官補修。



②複合施設
太陽光基礎-施工完了。



①新庁舎
1階-町民ラウンジ-壁-琉球石灰岩張り。壁クロス張り。



②複合施設
1階-天井軽鉄下地組み完了。



①新庁舎
2階-軽鉄天井下地ボード貼り



②複合施設
2階-軽鉄天井下地組み完了。



①新庁舎
3階-軽鉄壁下地ボード貼り



②新庁舎
4階(議場)型枠解体。内部立ち上がり施工。



①複合施設
大ホール-内部足場盛替え。



②複合施設
大ホール-内部足場盛替え。