



①全景写真【北側より】



②全景写真【南側より】



①全景写真【東側より】



②全景写真【西側より】



①新庁舎  
3階梁配筋状況。4階床スラブ配筋状況。



②複合施設  
2階梁配筋状況。R階柱・断熱材打ち込み完了。



①新庁舎  
3階梁配筋状況。4階床スラブ配筋状況。



②複合施設  
2階梁配筋状況。R階枠・断熱材打ち込み完了。