



①全景写真【北側より】



②全景写真【南側より】



①全景写真【東側より】



②全景写真【西側より】




①新庁舎
2階梁配筋状況。3階床枠設置状況。



②複合施設
2階床スラブ配筋・枠完了。打設前清掃中。



①新庁舎
2階梁配筋状況。3階床枠設置状況。



②複合施設
2階床スラブ配筋・枠完了。打設前清掃中。