

# 保守点検報告書

施設名：与那原町観光交流施設(スポーツ)

実施日： 2025年2月17日



作業責任者： 井上晃一

# 保守点検報告書

与那原町観光交流施設（スポーツ）様

| 機 種 名                                                                                                            |       | 実 施 事 項                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 折畳バスケットゴール                                                                                                       | 一式    | 各部点検、注油、締付、調整                   |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
|                                                                                                                  |       |                                 |
| <div style="text-align: center;">備 考</div> <p>※配置図A、BのバスケットゴールのツナギA、ピロユニットの変形に対して一時的な対応をしておりますが正常な部品交換が必要です。</p> |       |                                 |
| 作業員                                                                                                              | 井上、花城 | 実施日 2025 年    2    月    17    日 |



# 保守点検報告書

与那原町観光交流施設（スポーツ）様

| 機種名          | シリアルナンバー | 不良箇所                  | 危険度 | 対応 |
|--------------|----------|-----------------------|-----|----|
| 折畳バスケットゴール A | 04189    | バックボード損傷              | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | リングネット劣化              | A   | Y  |
| 〃            | 〃        | 脚ゴム15欠損2個             | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | ツナギA変形2個              | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | ピロユニット変形2個            | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 連動ブレース用落下防止テープ損傷(基枠側) | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 角ネジカバー欠損 2個           | B   | Y  |
| 折畳バスケットゴール B | 04186    | バックボード損傷              | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 脚ゴム15欠損2個             | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | ツナギA変形2個              | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | ピロユニット変形2個            | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 角ネジカバー損傷 2個           | A   | Y  |
|              |          |                       |     |    |

## 判定基準

危険度

高 D: 危険な状態で、使用禁止とする。  
 ↓ C: 危険な状態になるおそれのあるもので早急な修理・交換が必要なもの。  
 ↓ B: 交換や修理が必要なもの。  
 低 A: 機能を損なうおそれや、危険を及ぼすおそれが比較的少ないと思われるもの。

対応

Y: 修理可能なもの

X: 標準使用期間を経過しているので  
修理・交換ができないもの

(注意) 部分的に判定がDの箇所があった器具は、器具そのものが使用禁止となります。

|     |       |     |                 |                                                                                               |
|-----|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作業員 | 井上、花城 | 実施日 | 2025 年 2 月 17 日 |  セノ一株式会社 |
|-----|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

# 保守点検報告書

与那原町観光交流施設（スポーツ） 様

| 機 種 名        | シリアルナンバー | 不 良 箇 所               | 危険度 | 対応 |
|--------------|----------|-----------------------|-----|----|
| 折畳バスケットゴール C | 04187    | 1 0 mmナット欠損           | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 連動ブレース用落下防止テープ欠損(基枠側) | B   | Y  |
| 折畳バスケットゴール D | 04188    | バックボード損傷              | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 角ネジカバー損傷 2個           | A   | Y  |
| 〃            | 〃        | 脚ゴム15欠損2個             | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 1 0 mmナット欠損           | B   | Y  |
| 〃            | 〃        | 連動ブレース用落下防止テープ損傷(基枠側) | B   | Y  |
|              |          |                       |     |    |
|              |          |                       |     |    |
|              |          |                       |     |    |
|              |          |                       |     |    |
|              |          |                       |     |    |
|              |          |                       |     |    |

## 判 定 基 準

危険度

- 高 D: 危険な状態で、使用禁止とする。  
 ↓ C: 危険な状態になるおそれのあるもので早急な修理・交換が必要なもの。  
 ↓ B: 交換や修理が必要なもの。  
 低 A: 機能を損なうおそれや、危険を及ぼすおそれが比較的少ないと思われるもの。

対応

Y: 修理可能なもの

X: 標準使用期間を経過しているので  
修理・交換ができないもの

(注意) 部分的に判定がDの箇所があった器具は、器具そのものが使用禁止となります。

|     |       |     |                 |                                                                                               |
|-----|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作業員 | 井上、花城 | 実施日 | 2025 年 2 月 17 日 |  セノ一株式会社 |
|-----|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検

点検中



与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検


点検中



与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検

点検中



与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検


点検中



与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検

点検中



与那原町観光交流施設(スポーツ)

体育器具保守点検

点検中



不良箇所

折畳バスケットゴール A、B、D

脚ゴム15欠損 2個



不良箇所


バックボード損傷



不良箇所

折畳バスケットゴール A


リングネット劣化



不良箇所

折畳バスケットゴール A、C、D

落下防止用ベルト欠損、損傷(基枠側)



不良箇所

折畳バスケットゴール A、B


ツナギA変形



不良箇所

折畳バスケットゴール A、B


ピロユニット変形



不良箇所

折畳バスケットゴール C、D

10mmナット欠損



不良箇所

折畳バスケットゴール A

角ネジカバー欠損 2個



不良箇所

折畳バスケットゴール A

角ネジカバー損傷 2個



保守点検チェックシート  
折畳バスケット

お客様

与那原町観光交流施設（スポーツ）様

点検日

2025 年 2 月 17 日

[illegible]

※点検対象外の部位については空白としております。

# 器 具 配 置 図

